МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ» (ТУСУР)

Кафедра радиоэлектронных технологий и экологического мониторинга
(PTEY)

	YTB	ЕРЖДАЮ
		Зав. каф. РЭТЭМ
		В.И. Туев
«	»	2014 г.

ПОЛУПРОВОДНИКОВАЯ СВЕТОТЕХНИКА

Методические указания к лабораторному практикуму

Разработчики:
Зав. каф. РЭТЭМ
В.И. Туев «» 2014 г.
Профессор каф. РЭТЭМ, д.т.н.
А.А. Вилисов «»2014 г.
Старший преподаватель каф. РЭТЭМ
В.С. Солдаткин «»2014 г.

Туев В.И., Вилисов А.А., Солдаткин В.С.

Полупроводниковая светотехника: методические указания к лабораторному практикуму / Туев В.И., Вилисов А.А., Солдаткин В.С. – Томск: ТУСУР, 2014. – 12 с.

Содержит описание трёх лабораторных работ по основным разделам курса «Полупроводниковая светотехника», правила работы, требования по технике безопасности и требования к оформлению отчёта. В описании работ содержатся необходимые теоретические аспекты, методика выполнения и контрольные вопросы. Ко всему циклу лабораторных работ прилагается общий список рекомендуемой литературы.

Указания предназначены для студентов, обучающихся по направлению подготовки бакалавров 211000 «Конструирование и технология электронных средств», профиль «Технология электронных средств», а так же преподавателям, студентам и аспирантам технических вузов.

© Туев В.И., Вилисов А.А., Солдаткин В.С. 2014

© ТУСУР, 2014

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ		4
	№1 ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ СВЕТОВОЙ	8
	О ТОКА НА БЕЛЫХ СВЕТОДИОДАХ	
	а №2 ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЛЬТ-АМПЕРНОЙ	10
	ДЛЯ СВЕТОДИОДОВ КРАСНОГО, ЖЁЛТОГО,	
	БЕЛОГО ЦВЕТА СВЕЧЕНИЯ	
	№3 ИССЛЕДОВАНИЕ ЗНАЧЕНИЙ КООРДИНАТ	11
	ЕТОДИОДОВ КРАСНОГО, ЖЁЛТОГО ЗЕЛЁНОГО И	
	нения и координат цветности и цветовой	
	СВЕТОДИОДОВ БЕЛОГО ЦВЕТА СВЕЧЕНИЯ В	
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЗН	ИАЧЕНИЙ ПРЯМОГО ТОКА	

ВВЕДЕНИЕ

Целью преподавания дисциплины является обеспечение у студентов целостного понимания принципов работы приборов и датчиков экологического контроля. Задачи изучения дисциплины: познакомить студентов с физическими принципами функционирования приборов и датчиков экологического контроля, дать навыки практического применения приборов и познакомить с существующими методиками измерения физических величин.

Требования к результатам освоения дисциплины: процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

- ОК-6 способностью стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства
- ОК-8 способностью осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности.
- ПК-3 готовностью учитывать современные тенденции развития электроники, измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной деятельности.

В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать:

- конструктивные особенности датчиков различных физических величин и их технические характеристики;
 - метрологические характеристики приборов и датчиков;
 - область применения приборов и датчиков.

Уметь:

- выбирать тип датчика и прибора для контроля определенных физических величин;
 - определять погрешность измерения физической величины.

Владеть:

• навыками использования приборов на практике.

Требования к технике безопасности

Перед началом лабораторных работ студенты должны получить инструктаж по технике безопасности в лаборатории и ознакомиться с правилами эксплуатации приборов и другого оборудования, используемого при выполнении работ. Инструктаж проводит преподаватель, ведущий занятия. После проведения инструктажа студент расписывается в регистрационном журнале о том, что он ознакомлен с правилами безопасной работы в лаборатории и обязуется их выполнять. Студенты не прошедшие инструктаж к работе не допускаются. Студенты, замеченные в нарушении настоящих правил, отстраняются от выполнения лабораторных работ.

Требования безопасности перед началом и окончанием работы

Каждый студент должен:

- 1. Знать расположение общих рубильников силовой сети напряжением 220 вольт, частотой 50 Гц для того, чтобы в случае необходимости быстро отключить питание от лабораторных установок;
- 2. Изучить описание лабораторной работы и инструкции к используемым приборам;
 - 3. Ознакомиться с макетом установки;
- 4. Проверить наличие заземления на каждом приборе, подлежащем заземлению. В случае отсутствия заземления сообщить об этом преподавателю или зав. лабораторией;

Запрещается:

- Включать в сеть приборы, вращать ручки настройки без разрешения преподавателя;
 - Переставлять приборы из установки;
 - Разбирать схемы, вскрывать приборы и т.д.;
 - Начинать проведение эксперимента без разрешения преподавателя;
- Загромождать рабочее место и установку одеждой, сумками и др. посторонними предметами.
 - 5. Перед началом эксперимента получить допуск у преподавателя.
- 6. В присутствии преподавателя включить приборы, входящие в установку, в соответствии с инструкциями к приборам и описанием лабораторной работы. Если приборы не работают, сообщить об этом преподавателю или зав. лабораторией.
- 7. При нарушении нормальной работы прибора (сильное зашкаливание, характерный запах горелого и т.п.) немедленно отключить прибор и сообщить об этом преподавателю или зав. лабораторией;

Запрещается:

- Работать с незаземленными и неисправными приборами.
- Самим проводить устранение неисправностей.
- Оставлять без наблюдения включенные приборы.
- 8. Если работа выполнена полностью и правильно, то по указанию преподавателя выключить приборы в соответствии с инструкцией и привести в порядок рабочее место.

Требования безопасности в аварийных ситуациях

- 1. При появлении запаха гари, дыма или возгорания принять меры по обнаружению источника возгорания и его ликвидации;
- 2. В случае пожара обесточить помещение, вызвать по телефону 01 пожарную охрану, произвести эвакуацию людей, сообщить администрации о случившемся и приступить к тушению пожара с помощью имеющихся средств пожаротушения;
- 3. В случае поражения человека электрическим током, необходимо быстро освободить пострадавшего от действия тока. Вызвать врача. Если пострадавший находится без сознания, то нужно привести его в сознание, давая нюхать нашатырный спирт, если пострадавший плохо дышит, начать делать искусственное дыхание и массаж сердца и продолжать их делать до прибытия врача;
- 4. В случае затопления помещения водой необходимо обесточить помещение, вызвать сантехника, вынести ценное оборудование и при необходимости сообщить администрации о случившемся.

Порядок оформления работ

В процессе выполнения лабораторной работы студент должен наблюдать за ходом эксперимента, отмечая все его особенности: изменение цвета, тепловые эффекты, выделение газа и т.д. Результаты наблюдений записывают в лабораторный журнал, придерживаясь определенной последовательности:

- название лабораторной работы, дата выполнения;
- цель работы;
- краткая теория вопроса;
- результаты эксперимента;
- выводы по результатам работы.

Записи в лабораторном журнале производят чернилами.

Отчет оформляется в соответствии с требованиями ОС ТУСУР 01-2013. Пример оформления титульного листа приводится в приложении А.

Для оформления Отчета также необходимо ознакомиться со следующими стандартами:

ГОСТ 7.12-93 ССИБИД. Сокращение русских слов и словосочетаний в библиографическом описании произведений печати.

ГОСТ 7.32-91 ССИБИД. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления.

ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам.

Лабораторная работа №1

ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ СВЕТОВОЙ ОТДАЧИ ОТ ПРЯМОГО ТОКА НА БЕЛЫХ СВЕТОДИОДАХ

Оборудование и оснастка

Измеритель светового потока "ТКА-КК1" ТУ 4486-016-16796024-2011

Прибор предназначен для измерения полного светового потока светодиодов в видимой области спектра (от 380 до 780 нм) по методу "интегрирующей сферы" ("сферы Ульбрихта"). Конструктивно прибор состоит из двух функциональных блоков. Диаметр сферы 140 мм, приёмник света — фотодиод, размещённый в нижней полусфере. Измерительный блок выполнен в виде шара на жёстком основании, шар является "интегрирующей сферой". В нём имеется входной тубус для установки светодиодов диаметром до 14 мм и сменных диафрагм, входящих в комплект, для позиционирования светодиодов диаметрами 3,5,9 мм.

Основные технические характеристики:

- диапазон измерения светового потока 1 200 000 млм;
- основная относительная погрешность измерения светового потока, не более 10,0%;
 - время непрерывной работы прибора не мене 8,0 ч;

Рабочие условия эксплуатации прибора:

- температура окружающего воздуха от 0 до 40°C
- относительная влажность воздуха при температуре окружающего воздуха $25^{\circ}\mathrm{C}$, $65\pm15\%$
 - атмосферное давление86-107 кПа.
 - 2. Источники питания MPS 3003

Основные технические характеристики:

Многооборотный регулятор для точной установки напряжения, последовательное и параллельное соединение 2х каналов: автотрекинг, 2-х полярный выход, режимы работы: стабилизация тока, напряжения и динамическая нагрузка, индикация: 3-разрядные LED-дисплеи на ток и напряжение, защита от перегрузки и переполюсовки, электронное отключение нагрузки 2 вентилятора охлаждения, включен в Госреестр средств измерений, регистрационный номер 32050-06.

- выходное напряжение 30 В.
- ток 3 А.
- -уровень пульсаций 1 мВ.
- количество каналов2 + 1.
- дополнительный канал 5В/3А.
- точность установки 0.1В/0.01А.
- влияние нагрузки $0.01\% \pm 3$ мВ.
- влияние сетевое напряжения 0.01% ±3мВ.
- размер 155x375x255 мм.
- 2. Цифровой миллиамперметр.
- 3. Светодиоды белого цвета свечения.
- 4. Соединительные провода.

Задание на лабораторную работу

- 1. Собрать схему включения светодиода с источником питания и миллиамперметром.
- 2. Поместить светодиод в измеритель светового потока, при этом обеспечить изоляцию соединительных проводов, подводимых к светодиоду.

- 3. На источнике питания установить стабилизацию по значению прямого тока.
- 4. На источнике питания задать прямой ток при котором у светодиода начинается свечение, измерить значение прямого напряжения и светового потока.
 - 5. Проводя измерения величин по п.4, повышать значение тока с шагом 5 мА.
 - 6. Все данные результатов измерений записывать.
 - 7. Рассчитать значение световой отдачи.
 - 8. Построить график зависимости светового потока от прямого тока.
 - 9. Построить график зависимости световой отдачи от прямого тока.
 - 10. Ответить на контрольные вопросы.
 - 11. Написать отчёт.

Контрольные вопросы

- 1. Чем объясняется «спад» значений светового потока и световой отдачи при высоких значениях прямого тока?
- 2. Какой рабочий режим по значению прямого тока наиболее подходит для светодиодов данного типа?
- 3. Если на графике зависимости световой отдачи от прямого тока в начальный период, при низких значениях тока, провести линию, чем будет объяснятся угол наклона этой линии.

Лабораторная работа №2

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЛЬТ-АМПЕРНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ СВЕТОДИОДОВ КРАСНОГО, ЖЁЛТОГО, ЗЕЛЁНОГО, СИНЕГО И БЕЛОГО ЦВЕТА СВЕЧЕНИЯ

Оборудование и оснастка

1. Источники питания MPS 3003

Основные технические характеристики:

Многооборотный регулятор для точной установки напряжения, последовательное и параллельное соединение 2х каналов: автотрекинг, 2-х полярный выход, режимы работы: стабилизация тока, напряжения и динамическая нагрузка, индикация: 3-разрядные LED-дисплеи на ток и напряжение, защита от перегрузки и переполюсовки, электронное отключение нагрузки 2 вентилятора охлаждения, включен в Госреестр средств измерений, регистрационный номер 32050-06.

- выходное напряжение 30 В.
- ток 3 А.
- -уровень пульсаций 1 мВ.
- количество каналов2 + 1.
- дополнительный канал 5В/3А.
- точность установки 0.1В/0.01А.
- влияние нагрузки 0.01% ±3мВ.
- влияние сетевое напряжения 0.01% ±3мВ.
- размер 155x375x255 мм.
- 2. Цифровой миллиамперметр.
- 3. Светодиоды красного, жёлтого, зелёного, синего и белого цвета свечения.
- 4. Соединительные провода.

Задание на лабораторную работу

- 1. Собрать схему включения светодиода с источником питания и миллиамперметром.
 - 2. На источнике питания установить стабилизацию по значению прямого тока.
- 3. На источнике питания задать ток при котором у светодиода начинается свечение, измерить значение прямого напряжения.
 - 4. Проводя измерения величин по п.4, повышать значение тока с шагом 1 мА.
 - 5. Все данные результатов измерений записывать.
 - 6. Рассчитать значение электрической мощности.
 - 7. Построить график вольт-амперные характеристики.
 - 8. Ответить на контрольные вопросы.
 - 9. Написать отчёт.

Контрольные вопросы

- 1. Чем объясняется разница в значениях прямого напряжения для светодиодов разных цветов свечения при одинаковых значениях прямого тока?
- 2. Почему на ВАХ, после значения тока 20 мА наблюдается линейный участок?
- 3. Как выглядит обратная ветвь ВАХ. С чем связано значение обратного напряжения?

Лабораторная работа №3

ИССЛЕДОВАНИЕ ЗНАЧЕНИЙ КООРДИНАТ ЦВЕТНОСТИ ДЛЯ СВЕТОДИОДОВ КРАСНОГО, ЖЁЛТОГО ЗЕЛЁНОГО И СИНЕГО ЦВЕТА СВЕЧЕНИЯ И КООРДИНАТ ЦВЕТНОСТИ И ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ДЛЯ СВЕТОДИОДОВ БЕЛОГО ЦВЕТА СВЕЧЕНИЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЗНАЧЕНИЙ ПРЯМОГО ТОКА

Оборудование и оснастка

1. Спектроколориметр "ТКА-ВД"

Предназначен для измерения спектральных характеристик источников оптического излучения координат цветности x, y, u, v, координат цвета X,Y,Z, коррелированной цветовой температуры Тц. В зависимости от конфигурации входного устройства прибор работает как в режиме яркомера (модель 01) или в режиме измерения освещенности (модель 02).

Основные технические характеристики:

- диапазоны измерения:

освещенности, лк (10 - 200 000);

яркости, кд/м2 (10 - 20 000);

цветовой температуры, К (1600 - 16 000);

- предел допустимого значения основной относительной погрешности измерения: освещенности, $\% \pm 10.0$;

яркости, % ±10,0;

- пределы допустимого значения абсолютной погрешности измерения координат цветности х, у, не более:

тепловых источников $\pm 0,005$;

- для питания прибора используется аккумулятор 170 мАч 8,4 В (типоразмер батареи "Крона").
 - габаритные размеры прибора, мм (не более):

измерительный блок 160х85х30, фотометрическая головка 150х98х50;

- масса прибора, кг (не более) 0,6.
- Средняя наработка на отказ, ч, не менее 2500.
- 2. Источники питания MPS 3003

Основные технические характеристики:

Многооборотный регулятор для точной установки напряжения, последовательное и параллельное соединение 2х каналов: автотрекинг, 2-х полярный выход, режимы работы: стабилизация тока, напряжения и динамическая нагрузка, индикация: 3-разрядные LED-дисплеи на ток и напряжение, защита от перегрузки и переполюсовки, электронное отключение нагрузки 2 вентилятора охлаждения, включен в Госреестр средств измерений, регистрационный номер 32050-06.

- выходное напряжение 30 В.
- ток 3 А.
- -уровень пульсаций 1 мВ.
- количество каналов2 + 1.
- дополнительный канал 5В/3А.
- точность установки 0.1В/0.01А.
- влияние нагрузки $0.01\% \pm 3$ мВ.
- влияние сетевое напряжения 0.01% ±3мВ.
- размер 155х375х255 мм.
- 3. Цифровой миллиамперметр.
- 4. Светодиоды красного, жёлтого, зелёного, синего и белого цвета свечения.
- 5. Соединительные провода.

Задание на лабораторную работу

- 1. Собрать схему включения светодиода с источником питания и миллиамперметром.
 - 2. На источнике питания установить стабилизацию по значению прямого тока.
- 3. На источнике питания задать ток при котором у светодиода начинается свечение, измерить значение прямого напряжения.
 - 4. Проводя измерения величин по п.4, повышать значение тока с шагом 1 мА.
 - 5. Все данные результатов измерений записывать.
 - 6. Рассчитать значение электрической мощности.
 - 7. Построить график вольт-амперные характеристики.
 - 8. Ответить на контрольные вопросы.
 - 9. Написать отчёт.

Контрольные вопросы

- 1. Как зависят координаты цветности светодиода от прямого тока?
- 2. Как связана цветовая температура с координатами цветности?
- 3. Как определить из спектра излучения светодиода координаты цветности?